

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO	
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data									
V-2	PG 471260 del 23/06/2025	☐ sospensione lavori		☒ assenza titolo	(3)	in via Antonio Canova, 5 presso l'U.I. censita catastalmente al Foglio 222 Particella 96, a) demolizione di parte del solaio posto originariamente al piano del legittimo piano di soffitta non praticabile (DIA PG 97328/2001) per m. 1,96 di larghezza e m. 3,64 di lunghezza. Realizzazione di una scala lignea con corrimano metallico ad altezza di m. 1,07 che dal piano 1 collega il piano sottotetto. Detta scala è costituita da 2 rampe da 10 pedate ciascuna intervallate da un pianerottolo, anch'esso ligneo di m. 2,10 x 1,03. L'attuale pianerottolo comune del piano soffitta è stato rilevato con un'altezza massima alla gronda di m. 3,27; b) frazionamento del precedente sottotetto condominiale indiviso in 4 U.I. indipendenti, accatastate in Cat. C/2 a cui sono stati assegnati i sub. 12, 13, 14 e 15; c) mutamento della destinazione d'uso legittimato da "PIANO DI SOFFITTA NON PRATICABILE legittimato con DIA PG 97328/2001, verso l'uso abitativo, con realizzazione, attraverso tramezzature interne, di vani (sala/disimpegno con cucina attrezzata, camera da letto) e realizzazione di 4 servizi igienici comprensivi di box doccia; d) realizzazione sul coperto dell'edificio di lucernari in difformità dall'ultimo titolo legittimo; e) realizzazione di un aumento di volume in esito alla misurazione del sotto gronda dell'edificio rilevata in mt. 9,90 circa, dal piano di camminamento esterno, difformemente dall'ultimo titolo edilizio legittimo (DIA PG 97328/2001) laddove viene rappresentata un'altezza di mt. 9,10.	☐ mc.....		☒ REG.ED. / R.U.E./ RE tipologia di intervento	nuova costruzione	vari	
2025		☐ ripristino - demolizione		☐ difformità totale			☐ Su.....		☐ PRG / PSC /PUG (5).....			
		☐ ingiunzione pagamento	n. / data rapporto mensile	difformità parziale			☐ sup.acc.....		☐ PTCP (5)	altro		
		☐ acquisizione patrim. pubb.	PG 441509_2025	☐ variazione essenziale			☐ ml.....		☐ T.U. 42/2004 art.lett.....	☒ ristrutturazione edilizia soggetta permesso di costruire		
2025		☒ altro (2) comunicazione di avvio del procedimento		☐ altro (2)	art. 33 bis della DPR 380/01							

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO	
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data									
V-16	PG 445450/2023 PG 797390/2023	☐ sospensione lavori	(1)	☒ assenza titolo	(3)	via PASQUALE VILLARI n. 15, unità immobiliari identificate al Foglio 286 Particella 1281 Sub. 7 e Sub. 8 A) realizzazione di un camino in muratura con conseguente modifica della parete dello scannafosso corrispondente. B) Realizzazione di un servizio igienico. C) Trasformazione di MQ. 32.44 di superficie accessoria ad utile con uso secondario (lavanderia-rispostiglio). D) Realizzazione di un camino E) Maggiore larghezza dell'altana, con aumento di SA entro sagoma quantificata in mq. 4.10. F) Modifiche alle bucatore prospettiche dell'edificio. G) Rimozione di una porzione di copertura al piano primo a seguito della realizzazione di sbarco-terrazzo in falda accessibile sul retro tramite una scala esterna metallica con pedate in legno. H) Installazione di unità esterne di climatizzazione e antenne paraboliche; I) Modifica alla sistemazione dell'area pertinenziale cortiliva, differente disegno della vegetazione, delle fioriere, posizionamento dei camminamenti, realizzazione di gradini, diversa conformazione delle aiuole e del corpo scala di collegamento al piano superiore.	☐ mc.....	L'immobile rientra nella zona soggetta al vincolo di cui all'art.136 del D.Lgs. 42/04	☒ REG.ED. / R.U.E./ RE tipologia di intervento	nuova costruzione	vari	
2025		☐ ripristino - demolizione		☐ difformità totale			☐ Su.....		☐ PRG / PSC /PUG (5).....			
		☐ ingiunzione pagamento	n. / data rapporto mensile	difformità parziale			☐ sup.acc.....		☐ PTCP (5)	altro		
		☐ acquisizione patrim. pubb.	PG 409812_2025	☐ variazione essenziale			☐ ml.....		☐ T.U. 42/2004 art.136 lett.d	manutenzione straordinaria soggetta a SCIA		
2025		☒ altro (2) SANATORIA (SCIA e Accertamento conformità Paesaggistica)		☐ altro (2)	art. 37 del DPR 380/2001							

(1) NON compilare nel caso in cui l'ATTO EMESSO è il 1° del procedimento (2) specificare (3) specificare articolo LR 23/2004 applicato (4) specificare denominazione della zona o dell'ambito (5) specificare oggetto del vincolo violato (p.es.: visuale libera, bosco, ecc.) (6) specificare tipologia d'intervento

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V-18	PG 551899/2024	☐ sospensione lavori	(1)	☒ assenza titolo	(3)	via PELLEGRINO TIBALDI civ. 38, UI censita al catasto al Foglio 113 Particella 25 subalterno 12. A) Demolizione e realizzazione di divisori interni comportante l'aumento della superficie del bagno e la diminuzione della superficie della cucina.	☐ mc..... ☐ Su..... ☐ sup.acc..... ☐ ml.....	L'immobile è di interesse culturale e testimoniale (CT), rientra nella zona omogenea A (D.M. 02/04/68 n. 1444)	☒ REG.ED. / R.U.E./ RE tipologia di intervento	nuova costruzione ☐	vari
2023		☐ ripristino - demolizione ☐ ingiunzione pagamento ☐ acquisizione patrim. pubb. ☒ altro (2) SANATORIA (CILA a sanatoria)	n. / data rapporto mensile PG 409616_2025	☐ difformità totale ☐ difformità parziale ☐ variazione essenziale ☐ altro (2)					☐ PRG / PSC /PUG (5)..... ☐ PTCP (5) ☐ T.U. 42/2004 art. lett.....	manutenzione straordinaria soggetta a CILA	

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V-30	PG 470154/2025 del 23/06/2025	☐ sospensione lavori		☒ assenza titolo	(3)	via Alberto Legnani, 28 – UI identificata al Foglio 219, Mapp. 741, sub. 83 A. Realizzazione di un tramezzo in cartongesso e porta a scrigno con la creazione di un locale adibito a camera da letto; B. Realizzazione di tramezzatura perimetrale in cartongesso con porta di accesso alla zona cottura; C. Realizzazione e demolizione di tramezzatura perimetrale nel locale bagno con diverso posizionamento della doccia e della porta di accesso; D. Difformità nella posizione dei muri perimetrali e della porta di accesso tra il locale ripostiglio e la zona cottura; E. Realizzazione di un bagno con porta di accesso all'interno del locale ripostiglio con difformità dei muri perimetrali dello stesso locale adibito a bagno.	☐ mc..... ☐ Su..... ☐ sup.acc..... ☐ ml.....		☒ REG.ED. / R.U.E./ RE tipologia di intervento	nuova costruzione ☐	vari
2025		☐ ripristino - demolizione ☐ ingiunzione pagamento ☐ acquisizione patrim. pubb. ☒ altro (2) comunicazione di avvio del procedimento	n. / data rapporto mensile PG 394063_2025	☐ difformità totale ☐ difformità parziale ☐ variazione essenziale ☐ altro (2)					☐ PRG / PSC /PUG (5)..... ☐ PTCP (5) ☐ T.U. 42/2004 art. lett.....	manutenzione straordinaria soggetta a CILA	

(1) NON compilare nel caso in cui l'ATTO EMESSO è il 1° del procedimento (2) specificare (3) specificare articolo LR 23/2004 applicato (4) specificare denominazione della zona o dell'ambito (5) specificare oggetto del vincolo violato (p.es.: visuale libera, bosco, ecc.) (6) specificare tipologia d'intervento