

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V-12	PG 81836/2026	<input type="checkbox"/> sospensione lavori	n. / data rapporto mensile	<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	via Francesco Rizzoli n. 4 Dati Catastali: Foglio 188, Mapp. 306, sub. 69. 1. Realizzazione di una controparete in cartongesso in una delle camere da letto dell'unità immobiliare; 2. Lievi e modeste difformità metriche nel locale bagno in prossimità dell'ingresso e in due camere da letto: - Locale bagno dimensioni: larghezza doccia 0,77mt circa anziché 0,88mt; lunghezza area bagno, escluso doccia, 2,61mt circa anziché 2,59MT; - Camera 3: larghezza, compresa controparete in cartongesso di spessore 0,10mt, dimensioni 4,18mt circa anziché 4,12mt; larghezza, esclusa controparete in cartongesso di spessore 0,10mt, 4,06mt circa; - Camera 4: dimensioni 4,01mtcirca anziché 4,00mtx 4,84mt circa anziché 4,82mt. 3. Nel locale cucina risulta realizzata una "veletta";	<input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> sup. <input type="checkbox"/> sup.acc.	L'edificio rientra nella zona omogenea A (D.M. 02/04/68 n.1444, tessuti della città storica) è è vincolato ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/04 Parte Seconda dall'elenco in possesso di questa Amministrazione e vincolato ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/04 Parte Seconda dall'elenco in possesso di questa Amministrazione.	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /RE tipologia intervento	nuova costruzione <input type="checkbox"/>	vari
2026		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input checked="" type="checkbox"/> altro (2) SANATORIA		PG 432735/2026 del 19/05/2026					<input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)		

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V-21	PG 432966 del 19/05/2026	<input type="checkbox"/> sospensione lavori	n. / data rapporto mensile	<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	Via Porta Nova 12, Dati Catastali: Foglio 200, Particella 20, Sub. 21 A) Spostamento dell'apertura del lucernaio in copertura, oggetto di rifacimento alla SCIA PG 195878/2024, con probabile relativo spostamento del travetto, opera realizzata in difformità rispetto al progetto che aveva ricevuto parere favorevole in Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio in data 28/03/2026, su immobile classificato dalla strumentazione urbanistica vigente come di interesse culturale e testimoniale.	<input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> sup. <input type="checkbox"/> sup.acc.	L'edificio è di interesse culturale e testimoniale (CT-CTN) e rientra nella zona omogenea A (D.M. 02/04/68 n. 1444 e Azione 2.4a del PUG),	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /RE tipologia intervento	nuova costruzione <input type="checkbox"/>	vari
2026		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input checked="" type="checkbox"/> altro (2) Comunicazion e avvio		PG 262185/2026 del 08/04/2026					<input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)		

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V- 22	2026	<input type="checkbox"/> sospensione lavori	n. / data rapporto mensile	<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	Via dé Gombruti 2, Dati Catastali: Foglio 200, Mappale 19, Sub. 38. 1. Tamponatura del varco di collegamento con la porzione B): la porta che originariamente collegava le due porzioni, tutt'ora presente, (nella porzione A adiacente al muro del bagno, nella porzione B situata nel vano camera dietro ad un armadio), è stata tamponata con pannelli lignei amovibili rendendo le unità fisicamente separate; 2. Realizzazione di un soppalco: rilevata la presenza di un soppalco con struttura in travature metalliche e piano di calpestio ligneo, ad uso armadio/ripostiglio avente dimensioni di m. 2,37 di larghezza x m. 1,76 di profondità con H massima di m. 1,50 rilevata nel punto più alto del locale ed H. da terra di m. 2 ed il cui accesso è garantito da una scala a chiocciola composta da n. 9 pedate; 3. Tramezzatura interna: tramezzatura, volta a separare la zona giorno dalla stanza da letto, in corrispondenza del vano in cui è presente il soppalco. C) Accertamenti presso la Porzione B (Int. 12/2) 1. Nuova apertura: nel vano adibito a camera, che affaccia sulla via dé Gombruti è stata riscontrata l'esecuzione di una foratura finalizzata alla creazione di una finestrella di dimensioni m. 0,52 x m. 0,41, rilevata dall'interno, non prevista nella planimetria di cui allo stato legittimo. 2. Tramezzatura leggera: è stato creato un angolo uso angolo cottura arredato con cucina componibile, mensole, pensili e cassetti.	<input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> sup. <input type="checkbox"/> sup.acc. <input type="checkbox"/> ml	L'edificio è di interesse culturale e testimoniale (CT-CTN) e rientra nella zona omogenea A (D.M. 02/04/68 n. 1444 e Azione 2.4a del PUG),	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. tipologia intervento	nuova costruzione <input type="checkbox"/>	vari
2026		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input checked="" type="checkbox"/> altro (2)		PG 332307/2026 del 22/04/2026					<input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)		

(1) NON compilare nel caso in cui l'ATTO EMESSO è il 1° del procedimento (2) specificare (3) specificare articolo LR 23/2004 applicato (4) specificare denominazione della zona o dell'ambito (5) specificare oggetto del vincolo violato (p.es.: visuale libera, bosco, ecc.) (6) specificare tipologia d'intervento

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V- 25	<input type="checkbox"/>	sospensione lavori		<input checked="" type="checkbox"/>	(3)	Via di Corticella 198, Dati Catastali: Foglio 20, Particella 466, Sub. 19. A) Allargamento di n.2 forature (n.1 foratura di collegamento tra il soggiorno e l'area esterna coperta da tettoia, ed allargamento di n.1 foratura di collegamento tra il soggiorno e la cucina), come meglio indicato nella tavola di progetto allegata alla pratica SCIA ORDINARIA PG.77895/2026 B) Rifacimento solai tra il piano terra e il primo piano (come meglio indicato nella tavola di progetto allegata alla pratica SCIA ORDINARIA PG.77895/2026 C) Realizzazione di controsoffitto nel locale cucina, bagno del piano terra e disimpegno al piano terra, (come meglio indicato nella tavola di progetto allegata alla pratica SCIA ORDINARIA PG.77895/2026 D) Demolizione e realizzazione di nuove tramezzature, per realizzazione di diversa distribuzione degli spazi/ambienti (come meglio indicato nella tavola di progetto allegata alla pratica SCIA ORDINARIA PG.77895/2026 E) Realizzazione di un nuovo servizio igienico al piano primo, a servizio di una delle camere, AREA ESTERNA: F) Realizzazione di recinzione, con basamento in conglomerato cementizio, e sovrastante recinzione in metallo per totale altezza m.1.63, (parte in conglomerato cementizio alta cm.55 e larga cm.19, e sovrastante recinzione in metallo alta cm.108),	<input type="checkbox"/> mc		<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2026	<input type="checkbox"/>	ripristino - demolizione	n. / data rapporto mensile	<input type="checkbox"/>	art. 37 e 16 bis della LR 23/04		<input type="checkbox"/> sup.	<input type="checkbox"/> PRG / PSC /PUG (5).....	<input type="checkbox"/> PTCP (5).....	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	ingiunzione pagamento		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> sup.acc.	<input type="checkbox"/> T.U. 42/2004 art.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	acquisizione patrim. pubb.	PG 416233/2026 del 13/05/2026	<input type="checkbox"/>		...	lett.....		<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	altro (2)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> ml					

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V- 28	<input type="checkbox"/>	sospensione lavori		<input checked="" type="checkbox"/>	(3)	VIA DE CARRACCI N°55/B, Dati Catastali: foglio 113 mappale 274 sub 28 A) Realizzazione nel vano deposito vi è la presenza di apertura di 22x100 cm. con rete di protezione che la collega all'antibagno, dove a suo dire eseguita dai precedenti locatari B) Realizzazione all'interno del vano bagno di n°2 tamponature in cartongesso una di 81x42 cm. l'altra 67x37 cm. C) Sostituzione dell'infisso nel vano d'ingresso D) Rispetto allo stato legittimo si può rilevare il cambio di destinazione d'uso del locale da attività di pubblico esercizio Bar ad attività commerciale di vendita alimenti e bevande opere	<input type="checkbox"/> mc	L'edificio è di interesse culturale e testimoniale (CT-CTN) e rientra nella zona omogenea A (D.M. 02/04/68 n. 1444 e Azione 2.4a del PUG),	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2026	<input type="checkbox"/>	ripristino - demolizione	n. / data rapporto mensile	<input type="checkbox"/>	art.10 e 16 bis della LR 23/04		<input type="checkbox"/> sup.	<input type="checkbox"/> PRG / PSC /PUG (5).....	<input type="checkbox"/> PTCP (5).....	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	ingiunzione pagamento		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> sup.acc.	<input type="checkbox"/> T.U. 42/2004 art.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	acquisizione patrim. pubb.	PG 424748 Del 18/05/2025	<input type="checkbox"/>		...	lett.....		<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	altro (2)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> ml					

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V- 36	<input type="checkbox"/>	sospensione lavori		<input checked="" type="checkbox"/>	(3)	via Rotta 10 Dati Catastali: Foglio 138 Mappale 266 A. Realizzazione di un soppalco con superficie di mq. 19 circa la cui altezza da terra risulta di mt. 2.09, mentre dal soppalco al soffitto l'altezza è di mt. 1.85 circa, composto da una struttura in ferro con montanti fissati al pavimento e traverse ancorate alle pareti laterali, a sostegno del piano di appoggio che risulta composto da assi di legno dello spessore di 4 cm circa.	<input type="checkbox"/> mc		<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2026	<input type="checkbox"/>	ripristino - demolizione	n. / data rapporto mensile	<input type="checkbox"/>	art.16 della LR 23/04		<input type="checkbox"/> sup.	<input type="checkbox"/> PRG / PSC /PUG (5).....	<input type="checkbox"/> PTCP (5).....	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	ingiunzione pagamento		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> sup.acc.	<input type="checkbox"/> T.U. 42/2004 art.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	acquisizione patrim. pubb.	PG 430087 Del 15/05/2025	<input type="checkbox"/>		...	lett.....		<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	altro (2)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> ml					

(1) NON compilare nel caso in cui l'ATTO EMESSO è il 1° del procedimento (2) specificare (3) specificare articolo LR 23/2004 applicato (4) specificare denominazione della zona o dell'ambito (5) specificare oggetto del vincolo violato (p.es.: visuale libera, bosco, ecc.) (6) specificare tipologia d'intervento

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V- 38	PG 449385 del 27/05/2026	<input type="checkbox"/> sospensione lavori	n. / data rapporto mensile	<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	VIA BROCCAINDOSSO 69/A Dati Catastali: Foglio 204, Particella 110, Sub. 1 A. Installazione, sulla facciata prospiciente al cortile interno di via Broccaindosso 69/A, di una canna fumaria in acciaio del diametro di cm 35 a servizio di una cappa di aspirazione dei fumi prodotti dalla cottura di alimenti. Dall'interno del vano cucina la canna fumaria sfocia all'esterno, nel cortile di pertinenza esclusiva dell'attività, al di sopra di una tettoia in legno, e prosegue in verticale fino alla linea di gronda (mt. 6.90 circa da terra, misura rilevata nel cortile interno) dove viene ancorata alla facciata dell'edificio per mezzo di travi in ferro zincato fino a concludersi oltre il colmo del tetto. In merito alla distanza della canna fumaria dalle finestre viene rilevata una distanza di cm 85 circa dalla finestra più vicina, posta a sinistra rispetto la canna fumaria, al primo piano dell'immobile, mentre dalla finestra di destra la distanza è di circa cm 112 circa.	<input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> sup. <input type="checkbox"/> sup.acc.	L'edificio è di interesse culturale e testimoniale (CT-CTN) e rientra nella zona omogenea A (D.M. 02/04/68 n. 1444 e Azione 2.4a del PUG),	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2026		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input type="checkbox"/> altro (2) altro (2) Comunicazion e avvio		PG 407344 Del 16/04/2025					<input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)	art.10 della LR 23/04	

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V- 43	PG 431757 del 19/05/2026	<input type="checkbox"/> sospensione lavori	n. / data rapporto mensile	<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	via Fattori civ. 2B, Dati Catastali: foglio 102, mappale 261 e sub. 21 - 20 A) Demolizione del muro al piano interrato; B) Apertura del lucernario nella corte esclusiva.	<input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> sup. <input type="checkbox"/> sup.acc.	L'edificio è di interesse culturale e testimoniale (CT-CTN),	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2026		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input type="checkbox"/> altro (2)		PG 431757 del 19/05/2026					<input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)	art.10 della LR 23/04	

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENT O LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V- 46	PG 50555 del 19/05/2026	<input type="checkbox"/> sospensione lavori	n. / data rapporto mensile	<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	VIA PASUBIO CIV. 84/1 Dati Catastali: Foglio 153 particella 347 subb. 91 e 92 1) Realizzazione di opere consistenti in frazionamento di unità immobiliare con cambio d'uso verso l'abitativo,	<input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> sup. <input type="checkbox"/> sup.acc.		<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2025		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input type="checkbox"/> altro (2)		PG 50555 del 19/05/2026					<input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)	art.16 della LR 23/04	

(1) NON compilare nel caso in cui l'ATTO EMESSO è il 1° del procedimento (2) specificare (3) specificare articolo LR 23/2004 applicato (4) specificare denominazione della zona o dell'ambito (5) specificare oggetto del vincolo violato (p.es.: visuale libera, bosco, ecc.) (6) specificare tipologia d'intervento