

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENTO LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V-3		<input type="checkbox"/> sospensione lavori <input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input checked="" type="checkbox"/> altro (2) CQAP		<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo <input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)	(3)	<p>VIA TIARINI N.1/E UI censita al Catasto Comunale di Bologna al foglio 114 mappale 155 sub. 43 e 44, ed al foglio 114, mappale 162.</p> <p>Foglio 114, mappale 162</p> <p>A. Realizzazione al suolo una rampa di larghezza mt. 1.00 con corrimano in acciaio di lunghezza mt. 4.00 e altezza mt. 1.10 collocata sul lato destro rispetto al pergolato, che conduce all'ingresso del pubblico esercizio al civico 1/E ; detta opera veniva realizzata successivamente al giugno 2015 e precedentemente al maggio 2016</p> <p>B. Installazione di "Dheors" di circa 30,85 mq. a forma trapezoidale utilizzato come area di somministrazione, chiuso lateralmente e dotato di porta d'accesso con chiusura a chiave . Detto manufatto è composto da n.6 montanti e chiuso ai lati per mezzo di n.3 tende tipo "cristal" avvolgibili, collegate con n. 3 traverse e fissate alla facciata dei sub.43 e 44. La chiusura laterale adiacente la rampa d'accesso è composta da una tenda tipo "cristal" avvolgibile di larghezza mt. 1,86, è dotata inoltre di porta scorrevole di larghezza mt. 0,90 e altezza mt. 2,40 in legno con plastica trasparente di larghezza mt. 1,30 collegata alla facciata dei sub. 43 e 44 La parte superiore tutta impermeabile e suddivisa in due unità, una di forma rettangolare ed una triangolare collegate fra loro, così composta:  - tenda rettangolare motorizzata retrattile con copertura in materiale plastico impermeabile di larghezza complessiva mt. 6,66 con altezza max mt. 2,94 fissata alla facciata dei sub. 43 e 44 per mezzo di una traversa in alluminio e di altezza minima mt.2,22 circa fissata alla traversa lato stradale, detta struttura scorre per mezzo di n.3 guide. La tenda si avvolge a pacchetto sotto una tettoia ad una falda con sporgenza di 80 cm. E lunghezza mt. 6,66 posta in aderenza alla facciata dei sub. 43 e 44 realizzata con una conversa in lamiera ondulata ;  - tettoia a forma triangolare ad una falda, di larghezza mt. 1,88 fissata alla facciata del sub. 43 ad altezza mx mt. 2,94 ed ai montanti laterali lato stradale con altezza min. mt.2,22, detta copertura è in materiale plastico impermeabile .  La struttura complessiva è stata realizzata successivamente a Marzo 2022 ed è antecedente a Settembre 2023</p> <p>Foglio 114 mappale 155 sub. 43 e 44</p> <p>C. Realizzazione di una parete divisoria posizionata a sinistra dell'ingresso di mt.1,10 di lunghezza e di cm 0,50 di spessore con due rientranze, una per lato, di circa cm 0,16 ricavate per contenere i termo arredi;  D. Tamponamento della porta che dall'antibagno riservato al personale conduce al deposito;  E. Demolizione del muro collocato nella sala somministrazione adiacente alla porta di accesso al deposito – probabilmente la linea di divisione tra il sub. 43 e 44</p>	<input type="checkbox"/> mc ..... <input type="checkbox"/> sup ..... <input type="checkbox"/> sup.acc. .... <input type="checkbox"/> ml ..... ...	L'edificio è di interesse culturale e testimoniale (CT-CTN) e rientra nella zona omogenea A (D.M. 02/04/68 n. 1444 e Azione 2.4a del PUG)	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /P.U.G. tipologia intervento <input type="checkbox"/> PRG / PSC (5)..... <input type="checkbox"/> PTCP (5) .....	nuova costruzione <input checked="" type="checkbox"/> altro <input checked="" type="checkbox"/>	vari
2026			n. / data rapporto mensile PG 186965/2026 Del 16/03/2026		art. 13 e 16 bis della LR 23/2004					manutenzione straordinaria soggetta a CILA	

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENTO LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V-10		<input type="checkbox"/> sospensione lavori <input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input checked="" type="checkbox"/> altro (2) SANATORIA		<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo <input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)	(3)	<p>via SANTA CATERINA n.55/A, presso la unità immobiliare, identificata al Foglio 199, Particella 147, Sub 54 A) Modifica dell'altezza del portale interno</p> <p>B) Modifica dell'altezza del piano di calpestio interno</p> <p>C) Modifica del disegno e della tipologia dell'infisso della vetrina di accesso (realizzato a doppia anta scorrevole anziché ad un'anta vetrata a battente -</p> <p>D) Modifica del disegno dell'apertura della finestra (realizzata d una anta anziché due ante -</p> <p>E) Modifica delle dimensioni della porta del bagno</p> <p>F) Mancata rappresentazione grafica di alcune griglie a controsoffitto</p> <p>G) Eliminazione di una controparete in cartongesso nel locale bagno con conseguente modifiche delle misure dell'ambiente bagno</p>	<input type="checkbox"/> mc ..... <input type="checkbox"/> sup ..... <input type="checkbox"/> sup.acc. .... <input type="checkbox"/> ml ..... ...	L'edificio è di interesse culturale e testimoniale (CT-CTN) e rientra nella zona omogenea A (D.M. 02/04/68 n. 1444 e Azione 2.4a del PUG),	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /P.U.G. tipologia intervento <input type="checkbox"/> PRG / PSC (5)..... <input type="checkbox"/> PTCP (5) .....	nuova costruzione <input type="checkbox"/> altro <input checked="" type="checkbox"/>	vari
2026			n. / data rapporto mensile PG 193235/2026 Del 18/03/2026		art. 16 della LR 23/2004					manutenzione straordinaria soggetta a SCIA	

(1) NON compilare nel caso in cui l'ATTO EMESSO è il 1° del procedimento (2) specificare (3) specificare articolo LR 23/2004 applicato (4) specificare denominazione della zona o dell'ambito (5) specificare oggetto del vincolo violato (p.es.: visuale libera, bosco, ecc.) (6) specificare tipologia d'intervento

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENTO LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V-24	PG 232221/2026	<input type="checkbox"/> sospensione lavori	n. / data rapporto mensile PG 193235/2026 Del 18/03/2026	<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3) art. 16 della LR 23/2004	via Tagliacozzi 10, UI identificata catastalmente al foglio 268, Mappale 1135, sub 12, 1. Demolizione e costruzione di tramezzi al piano terra dell'abitazione per una diversa distribuzione degli spazi nella zona soggiorno/cucina e bagno con realizzazione di varchi tra il locale soggiorno e parte della cucina inferiori a mt 1,50; 2. Realizzazione di controsoffitti che determinano un'altezza media del locale soggiorno/cucina inferiore a mt 2.70, in contrasto con il DM75	<input type="checkbox"/> mc ..... <input type="checkbox"/> sup ..... <input type="checkbox"/> sup.acc. .... ... <input type="checkbox"/> ml ..... ...	L'edificio rientra nella zona soggetta al vincolo di cui all'art.136 del D.Lgs. 42/04,	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2026		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input checked="" type="checkbox"/> Altro (2) comunicazione		<input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)					<input type="checkbox"/> PRG / PSC/PUG <input type="checkbox"/> PTCP (5) ..... <input type="checkbox"/> T.U. 42/2004 art. .... lett.....	<input type="checkbox"/> altro <input checked="" type="checkbox"/>	

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENTO LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
V-83	PG 237004/2026	<input type="checkbox"/> sospensione lavori	n. / data rapporto mensile PG 1149435/2026 Del 03/03/2026	<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3) art. 10 comma 2 della LR 23/2004	via Indipendenza n. 26, UI identificata al catasto fabbricati al Foglio 188 Particella 159 Sub. 1 A. Nel cortile interno, di proprietà esclusiva della unità immobiliare identificata con Foglio 188 Particella 159 Sub 1, si rileva la presenza di due pedane in cemento delle dimensioni di circa mt. 3,60 x 1,45 e mt. 3,15 x 1,20. B. Installazione di n. 3 unità esterne di climatizzazione destinate alla regolazione del clima all'interno della attività commerciale Pull & Bear, con accesso da via Indipendenza n. 26. I macchinari in questione sono installati nel cortile di proprietà esclusiva dell'unità immobiliare identificata con Foglio 188 Particella 159 Sub 1. Due dei tre volumi tecnici, tutti posizionati sollevati dal terreno tramite piattaforme metalliche e contro la parete dell'edificio di proprietà, misurano circa 0,75 x 0,93 con altezza mt. 2,00. Il terzo misura mt. 0,75 x 1,60 con altezza mt. 2,00.	<input type="checkbox"/> mc ..... <input type="checkbox"/> sup ..... <input type="checkbox"/> sup.acc. .... ... <input type="checkbox"/> ml ..... ...	L'edificio è di interesse culturale e testimoniale (CT-CTN), rientra nella zona omogenea A (D.M. 02/04/68 n.1444, nucleo di antica formazione),	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E. /P.U.G. tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2025		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input checked="" type="checkbox"/> altro (2) comunicazione		<input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)					<input type="checkbox"/> PRG / PSC (5) <input type="checkbox"/> PTCP (5) ..... <input type="checkbox"/> T.U. 42/2004 art. .... lett.....	<input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/>	

(1) NON compilare nel caso in cui l'ATTO EMESSO è il 1° del procedimento (2) specificare (3) specificare articolo LR 23/2004 applicato (4) specificare denominazione della zona o dell'ambito (5) specificare oggetto del vincolo violato (p.es.: visuale libera, bosco, ecc.) (6) specificare tipologia d'intervento