

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENTO LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
14	<input type="checkbox"/> sospensione lavori			<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	VIA DI ROVERETOLO N°3 area censita al Foglio 17 mappali 314 e 316, A) Realizzazione di un gazebo con tetto in legno di altezza 2,39 mt e dalle dimensioni di 4x3 mt, posato su un pavimento in quadretti di legno 50x50 cm aperti e posati al terreno, i n°4 montanti sono fissati per mezzo di n°4 bicchieri zincati al pavimento con viti. Le griglie laterali in legno sono fissati per mezzo di angolari zincati. B) Posa sul terreno di un pavimento in quadretti di legno 50x50 cm aperti avente dimensione 4,5x2 mt, sul quale è stato collocato un barbeque in prefabbricato cementizio dalle dimensioni 180x75 cm. C) Realizzazione di doccia esterna alta 200cm. , avente a terra un piatto doccia in resina delle dimensioni 80x100 cm. con relativo scarico acqua. D) Realizzazione di un manufatto a forma rettangolare ricoperto con assi di legno ad uso servizi igienici delle dimensioni 5,60x2,65 mt avente altezza 2,50 mt, per le persone che usufruiscono dell'area (uno a norma x portatore di handicap, due standard per uomo e donna. E) Realizzazione di una bordatura in legno a filo terra delle dimensioni di 20x10 mt dove al suo interno è stata inserita sabbia realizzandovi un campo da "Beach Volley" (foto 11). F) Realizzazione di un manufatto in legno tipo "Gazebo", con copertura a tenda non impermeabile dalle dimensioni interne 4,30x3,50 mt ed altezza minima 2,76 e max 2,86 mt. circa. Detto manufatto è costituito da n°4 montanti in legno delle dimensioni di 16x12 cm, collegati sempre con n°2 traverse di 16x12 cm, e relative n°11 traverse in legno di 10x10 cm. G) Detto gazebo poggia su una base rettangolare in cemento dalle dimensioni 5x4 mt circa con altezza min 12 cm e 14 cm. ed è fissato x mezzo di n°4 bicchieri in ferro dove i montanti sono imbullonati (foto 14). H) Realizzazione di piscina "fuori terra" dalle dimensioni della vasca di 8,70x3,75 con prof. acqua 102 cm. , si accede attraverso due gratini, la base esterna di dimensione 12,60x6,00 con alzata di 23 cm, attorno alla quale insiste un rettangolo di 12,30x5,70 mt. con alzata 17 cm. per arrivare a bordo vasca. I) Installazione al suolo di una tenda di 6x3 mt. ricoperta da telo in PVC verde scuro fissata ad un telaio in tubolare zincato con altezza max 2,38 mt. e min. 1,80 mt., utilizzato come deposito attrezzi e materiali da giardino. J) Installazione a filo terra, sopra ad una soletta in cemento di 2,95x2,58 mt., di una casetta da giardino in lamiera dalle dimensioni 2,90x2,50 mt. ed altezza max 195 cm. e min. 162 cm., utilizzato come deposito attrezzi e materiali da giardino	<input type="checkbox"/> mc	L'area in cui sono collocati i manufatti risulta parzialmente ricompresa all'interno della fascia di rispetto ferroviario e autostradale.	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E./RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2024	<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione		n. / data rapporto mensile	<input type="checkbox"/> difformità totale	art. 13, 16 e 16 bis della LR 23/04		<input type="checkbox"/> sup	<input type="checkbox"/> PRG / PSC /PUG (5).....	<input checked="" type="checkbox"/> nuova costruzione		
	<input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento			<input type="checkbox"/> difformità parziale		<input type="checkbox"/> sup.acc.	<input type="checkbox"/> PTCP (5)				
	<input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb.	PG N. 107014/2024		<input type="checkbox"/> variazione essenziale		<input type="checkbox"/> ml	<input type="checkbox"/> T.U. 42/2004 art. lett.....				
	<input checked="" type="checkbox"/> altro (2)	Del 22/02/2024		<input type="checkbox"/> altro (2)				<input checked="" type="checkbox"/> altro manutenzione straordinaria soggetta a SCIA/CILA			

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENTO LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
15	<input type="checkbox"/> sospensione lavori			<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	via del Pilastro 38/2 allibrato al Foglio 129 Mappale 327 sub. 14 a) Mutamento della destinazione d'uso, senza opere, dell'unità immobiliare allibrata al Foglio 129 Mappale 327 sub. 14 categoria A/10 del NCU, dall'originario uso magazzino-ufficio come assentito dalla Concessione Edilizia a Sanatoria P.G. 23027/1986, ad uso abitativo b) Realizzazione di una colonna di dimensioni m 0,46 di larghezza x m 0,62 di profondità x un'altezza di m 2,55 distante dalla porta di ingresso m 1,28 e dal muro perimetrale interno m 0,62;	<input type="checkbox"/> mc		<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E./RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2024	<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione	PG N. 232531/2024 del 05/04/2024	n. / data rapporto mensile	<input type="checkbox"/> difformità totale	art. 16 e 16 bis della LR 23/04		<input type="checkbox"/> sup	<input type="checkbox"/> PRG / PSC /PUG (5).....	<input checked="" type="checkbox"/> nuova costruzione		
	<input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento			<input type="checkbox"/> difformità parziale		<input type="checkbox"/> sup.acc.	<input type="checkbox"/> PTCP (5)				
	<input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb.	PG N. 136848/2024		<input type="checkbox"/> variazione essenziale		<input type="checkbox"/> ml	<input type="checkbox"/> T.U. 42/2004 art. lett.....				
	<input checked="" type="checkbox"/> altro (2) COMUNICAZIONE E DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	del 25/03/2024		<input type="checkbox"/> altro (2)				<input type="checkbox"/> altro			

(1) NON compilare nel caso in cui l'ATTO EMESSO è il 1° del procedimento (2) specificare (3) specificare articolo LR 23/2004 applicato (4) specificare denominazione della zona o dell'ambito (5) specificare oggetto del vincolo violato (p.es.: visuale libera, bosco, ecc.) (6) specificare tipologia d'intervento

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENTO LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
17		<input type="checkbox"/> sospensione lavori		<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	via del Tuscolano 113 area centita al Foglio 24 - Particella 2 - 17 a) realizzazione di una tettoia di mt. 4,40 x mt. 10 x H. massima mt. 3,17 x H. minima mt. 2,65. La tettoia è sorretta da una trave con sezione di cm. 15 x cm. 11, ancorata e fissata a muro con bulloni e dalla parte opposta da 3 montanti in legno con sezione di cm. 11 x cm. 12 che sostengono un'ulteriore trave di appoggio; b) realizzazione di un manufatto ligneo (tipo casetta attrezzi) misurato in mt. 1,70 X m 2,50 X Hc mt. 3,47 x Hg mt. 1,86	<input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> sup <input type="checkbox"/> sup.acc. <input type="checkbox"/> ml	L'area in cui sono collocati i manufatti è di pertinenza di un edificio classificato di interesse culturale e testimoniale (CT), risulta inoltre ricompresa in area soggetta a limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato soggetta alle prescrizioni del PTM.	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E./RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2024		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input checked="" type="checkbox"/> altro (2)		n. / data rapporto mensile PG N. 180887/2024 del 20/03/2024					<input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)	art. 10 e 13 della LR 23/04	

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENTO LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
21		<input type="checkbox"/> sospensione lavori		<input checked="" type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	Piazza dell'Unità civ. 3 C/, UI identificata al foglio 114, mappale 65, subalterno 24, A)Realizzazione di un manufatto come da fascicolo fotografico realizzato con tubolari metallici di diametro cm 4, delle dimensioni di mt. 3x9 con tetto a doppia falda con altezza max di mt 2.80 e minima di mt 1.80. La struttura è coperta da un telo di pvc e poggia su un pedana in legno alta circa 20 cm a cui è fissata tramite viti. La struttura è utilizzata come area di somministrazione esterna del PE BAR Piramidi; infatti durante il sopralluogo del 11/01/2024 la pattuglia ha accertato che erano presenti 7 avventori, mentre durante il sopralluogo eseguito dallo scrivente si è accertato che sempre all'interno della struttura erano presenti tavoli e sedie.	<input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> sup <input type="checkbox"/> sup.acc. <input type="checkbox"/> ml		<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E./RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2024		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input checked="" type="checkbox"/> altro (2) COMUNICAZIONE DI		n. / data rapporto mensile PG N. 225590/2024 Del 04/04/2024					<input type="checkbox"/> difformità totale <input type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)	art. 14 della LR 23/04	

N.	ATTO EMESSO		ATTO INIZIO PROCEDIMENTO	TIPOLOGIA ABUSO	PROCEDIMENTO LR 23/2004	UBICAZIONE E DESCRIZIONE ABUSO	ENTITA' ABUSO	ZONA P.R.G. AMBITO P.S.C.	VINCOLO VIOLATO	TIPO INTERVENTO EDILIZIO	RESPONSABILI ABUSO
	n. prot. / data	tipo	n. prot. / data								
98		<input type="checkbox"/> sospensione lavori		<input type="checkbox"/> assenza titolo	(3)	VIA AURELIO SAFFI N. 32, UI censita al catasto Comunale al foglio 183 mappale 787 sub 89. A) Realizzazione sul terrazzo del piano 1° di un pergolato in legno aperto, a forma rettangolare (di dimensioni 10,60x4,55 mt.) ricoperto con "arella" di canna . Detta struttura ha altezza interna 2,45 mt. ed esterna 2,63 mt., sorretta da n°10 montanti fissati al suolo ciascuno, attraverso una staffe a bicchierezincata (foto 6), mentre sul lato nord le n°5 traverse sono fissate con supporti per travi ad "U" in ferro zincato . Lungo il lato nord del muro, sulla pergola, per una profondità dicirca 95 cm, si trova una lastra di policarbonato trasparente come copertura per le n°3 porte-finestre che danno sul terrazzo	<input type="checkbox"/> mc <input type="checkbox"/> sup <input type="checkbox"/> sup.acc. <input type="checkbox"/> ml	L'edificio rientra nella zona omogenea A (D.M. 02/04/68 n.1444, tessuti della città storica),	<input checked="" type="checkbox"/> REG.ED. / R.U.E./RE tipologia intervento	nuova costruzione	vari
2023		<input type="checkbox"/> ripristino - demolizione <input type="checkbox"/> ingiunzione pagamento <input type="checkbox"/> acquisizione patrim. pubb. <input checked="" type="checkbox"/> altro (2)		n. / data rapporto mensile PG N. 672648/2023 Del 12/10/2023					<input type="checkbox"/> difformità totale <input checked="" type="checkbox"/> difformità parziale <input type="checkbox"/> variazione essenziale <input type="checkbox"/> altro (2)	art. 15 della LR 23/04	

(1) NON compilare nel caso in cui l'ATTO EMESSO è il 1° del procedimento (2) specificare (3) specificare articolo LR 23/2004 applicato (4) specificare denominazione della zona o dell'ambito (5) specificare oggetto del vincolo violato (p.es.: visuale libera, bosco, ecc.) (6) specificare tipologia d'intervento